UNC And UNF 2A GO And NO GO Screw Ring Gauges

UNC And UNF 2A Go And NO GO Screw Ring Gauges														
Thread	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#8	#10	#12	1/4	5/16	3/8	7/16
UNC T.P.I		64	56	48	40	40	32	32	24	24	20	18	16	14
UNF T.P.I		72	64	56	48	44	40	36	32	28	28	24	24	20
	LEFT HAND GO AND NO GO													
UNF T.P.I									√		√	√	√	√

Thread	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1	1-1/8	1-1/4	1-3/8	1-1/2	1-3/4	2		
UNC T.P.I	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5	4-1/2		
UNF T.P.I	20	18	18	16	14	12	12	12	12	12				
	LEFT HAND GO AND NO GO													
UNF T.P.I	√	√	√	√	√	√								

Screw Ring Gauges = 2A

UKAS Certification Can Be Supplied On The Above, If Required At Additional Cost